

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 010.02.06Folha:  
1/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4, U3A, UP3, UP4, P3, P3A E P4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 16 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada, observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente, com uma das mãos no poste ou montante da escada;  Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa.
Passo 03: Subir talhas, mordentes e estropos pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 04: Fixar as talhas e os estropos na estrutura e os mordentes no condutor.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:  
POPD 010.02.06Folha:  
2/3**SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4, U3A, UP3, UP4, P3, P3A E P4**Emissão:  
08/03/2006Revisão:  
00/00/0000

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 05: Tencionar as talhas até aliviar o esforço e liberar o condutor dos isoladores.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente os materiais e ferramentas.
Passo 06: Retirar o(s) isolador(es) e descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 07: Subir o(s) isolador(es) pelo conjunto de içamento e fixá-los na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear e amarrar e firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.
Passo 08: Fixar o condutor no isolador.	Eletricista	Lesão muscular;  Queda de materiais e ferramentas.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  Manusear firmemente os materiais e ferramentas.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:  
POPD 010.02.06

Folha:  
3/3

SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4, U3A, UP3, UP4, P3, P3A E P4

Emissão:  
08/03/2006

Revisão:  
00/00/0000

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Passo 09:  
Retirar as talhas e os mordentes e descer pelo conjunto de içamento ou pela corda de serviço.

Eletricista

Lesão muscular;  
Queda de materiais e ferramentas.

Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa;  
Manusear e amarrar e firmemente os materiais e ferramentas. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.

Passo 10:  
Executar os passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 19 a 27 do POPD 001.01.03.