

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 008.01.02Folha:
1/1**RETIRADA DE POSTE SEM GUINDAUTO**Emissão:
05/04/2006Revisão:
00/00/0000**Atividades****Competência****Riscos****Controles**Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.Passo 01:
Executar os passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Passo 02:
Abrir cava tipo cachimbo e a cava auxiliar no sentido oposto observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 03:
Com o auxílio de forquilha empurrar o poste no sentido da queda.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 04:
Fechar a cava e compactar o solo observando a OTD 006.01.03 Abertura e fechamento de cavas.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.

Passo 05:
Executar os passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.