


**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.03.03Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE M3, N3 E B3**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista	-	-
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Marcar e furar as cruzetas conforme padrão de estruturas.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 04: Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do <u>POPD 002.01.10 Operação com quindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 05: Se o poste for de madeira: Furar o poste com trado de bitola adequada ao diâmetro dos parafusos.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 06: Colocar cruzetas no poste e fixar as mesmas, observando o lado correto do esforço do poste.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 07: Instalar mãos francesas e parafusos com olhais.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.03.03Folha:
2/3**INSTALAÇÃO DE M3, N3 E B3**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 08: Fixar e nivelar as mãos francesas.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Instalar o poste, conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u>	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u> .	Igual ao <u>POPD 006.01.01</u> .
Passo 10: Escarar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda do Eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.
Passo 11: Subir isoladores de suspensão pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e fixá-los na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de materiais.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Amarrar e manusear firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais.
Passo 12: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes</u> .	Eletricista	Lesão muscular; Queda do Eletricista.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa; Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO		Número: POPD 009.03.03	Folha: 3/3
	INSTALAÇÃO DE M3, N3 E B3		Emissão: 08/03/2006	Revisão: 06/02/2007
Atividades		Competência	Riscos	Controles
Passo 13: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.</u>		Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>