

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.02Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4 E UP4**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007**Atividades****Competência****Riscos****Controles**Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Eletricista

Passo 01:
Executar os passos 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Passo 02:
Verificar no projeto qual o tipo de estrutura a ser instalado.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:
Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do POPD 002.01.10 Operação com quindauto.Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.Passo 04:
Fixar os parafusos com olhais na estrutura, conforme distanciamento padrão.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas de postura correta para a execução da tarefa.





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 009.01.02

Folha:
2/3

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4 E UP4

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo 05: Colocar nos isoladores de suspensão as manilhas sapatilhas e os ganchos olhais.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas de postura correta para a execução da tarefa.

Passo 06: Prender o pino no isolador de passagem e instalar na estrutura.



Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas de postura correta para a execução da tarefa.

Passo 07:
Instalar o poste, conforme POPD 006.01.01
Instalação de poste com guindauto.

Igual ao POPD 006.01.01.

Igual ao POPD 006.01.01.

Igual ao POPD 006.01.01.

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.02Folha:
3/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: U3, U4 E UP4**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Passo 08: Escalar o poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 09: Subir o isolador de suspensão pela corda de serviço ou pelo conjunto de içamento e instalá-lo no olhal fixo na estrutura.	Eletricista	Lesão muscular; Queda de material.	Adotar técnicas de postura correta para a execução da tarefa; Manusear e amarrar firmemente os materiais. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada: ferramentas, materiais e equipamentos.
Passo 10: Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a <u>OTD 001.01.07 Escalada de postes.</u>	Eletricista	Queda do eletricista; Lesão muscular.	Segurar-se firmemente com uma das mãos no poste ou montante da escada; Adotar técnica e postura correta para a execução da tarefa.
Passo 11: Executar os passos 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 24 a 27 do <u>POPD 001.01.03.</u>